



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ            | MUNICIPIO:                     | Nebaj                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Salquil Grande |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-0518-41     | FECHA:                         | 18 de junio de 2,024 |



Foto 1: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas aluzinc calibre 26 (BAÑO "A2")



Foto 2: Sustitución de puertas en servicios sanitarios (BAÑO "A")



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico (BAÑO "A")



Foto 4: Sustitución de inodoro (BAÑO "A")




Foto 5: Sustitución de puertas en servicios sanitarios (BAÑO "B")



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico (BAÑO "B")

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ            | MUNICIPIO:                     | Nebaj                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Salquil Grande |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-0518-41     | FECHA:                         | 18 de junio de 2,024 |



Foto 7: Sustrución de piso de tora de concreto por piso ceramico (Baño "B")




Foto 8: Sustrución de inodoro (Baño "B")



Foto 9: Módulo 1. Sustrución de lámina troquelada calibre 26. Capotes, Canales PVC.



Foto 10: Sustrución de lámina troquelada calibre 26. Capotes, Canales PVC.



Foto 11: Sustrución de piso de totra de conceto por piso ceramico.



Foto 12: Sustrución de chimenea de concreto y azulejo para tres estufas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

