

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	C.O.P.B. ANEXO A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALQUIL GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0518-41	FECHA:	30/07/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS, POR LÁMINAS TROQUELADAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS POR LÁMINAS TROQUELADAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO Y SUSTITUCION DE CHIMINEA DE CONCRETO DE LADRILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

