



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	C.O.P.B. ANEXO A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALQUIL GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0518-41	FECHA:	26/08/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS, POR LÁMINAS TROQUELADAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS POR LÁMINAS TROQUELADAS





Foto 5: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO Y SUSTITUCION DE CHIMINEA DE CONCRETO DE LADRILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  