



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JACTZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0524-43	FECHA:	28/06/2024



Foto1: repello y alisado en paredes



Foto 2: reparacion de piso y torta




Foto 3: sustitucion de puertas



Foto 4: sustitucion de caja de registro




Foto 5: instalacion de Inodoros y accesorios Instalados






Foto 6: sustitucion de piso, azulejo y migitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

