

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PULAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0527-43	FECHA:	30/05/2024



Modulo 1

Foto1: Sustitucion de láminas y sustitucion deestructuras de soporte de madera por metal



Modulo 2

Foto 2: Sustitucion de láminas y vigas




Modulo 3

Foto 3: Mantenimiento de porton



Modulo 3

Foto 4: Sustitucion de de inodoros y sustitucion de accesorios





Modulo 3

Foto 5: Mantenimiento de puertas de metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Margarita Velasco Pérez
 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




 Jacinta Pérez Sanatiago
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público