



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PULAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0527-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Sustitucion de láminas y sustitucion de estructuras de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitucion de barrandas y sustitucion del balcon



Foto 3: Mantenimiento de porton



Foto 4: Sustitucion de de inodoros y sustitucion de accesorios



Foto 5: Mantenimiento de puertas de metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Velásco Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jacinta Pérez Sanatiago
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

