

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Gerardo Gordillo Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Vicolz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0528-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: Techo lateral de módulo a cambiar láminas



Foto 2: parte frontal de módulo a cambiar lámina



Foto 3: Puertas por sustituir sanitario niños




Foto 4: 2 puertas de entrada a modulo de sanitario por restituir y 4 en entradas a sanitario a niñas



Foto 5: 8 sanitarios por sustituir





Foto 6: techo de modulo de sanitario por cambiar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OEP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

