

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AC'TXUMBAL XEJALVINTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0531-43	FECHA:	17/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINAS TROQUELADAS





FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINAS TROQUELADAS



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales con el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

