



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Salquilito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0532-43	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: CAMBIO DE TEJADO



Foto 2: CAMBIO DE TEJA POR LAMINA TROQUELADA




Foto 3: CAMBIO DE TEJA POR LAMINA TROQUELADA




Foto 4: CAMBIO DE MACHIMBRE EN AULAS



Foto 5: CAMBIO DE MACHIMBRE EN EL CORREDOR




Foto 6: CAMBIO DE MACHIMBRE EN EL CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

