



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SALQUILITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0532-43	FECHA:	7/08/2024



Foto1: CAMBIO DE reglas



Foto 2: CAMBIO vigas



Foto 3: colocación de lamina troquelada



Foto 4:



Foto 5: CAMBIO DE MACHIMBRE DE LAS AULAS



Foto 6: CAMBIO DE MACHIMBRE DE CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

