

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Salquilito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0532-43	FECHA:	9/5/2024



Foto 1: sustitución de lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de canal PVC



Foto 3: Sustitución de bajada de agua pluvial



Foto 4: Sustitución de capotes para lamina troquelada




Foto 5: Sustitución de machimbre en 4 aulas



Foto 6. Sustitución de machimbre en el corredor de 4 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

