



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xolacul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 13 - 0534 - 43	FECHA:	09/07/2024



Foto 1: En este año 2024, se mejora el nivel de la cocina y las 2 aulas, en hacer el levantado de block y la aplicación de columnas de concreto, sustituyendo las vigas de madera a tubos ght de 4x4".

Empty space for notes or observations related to Foto 1.




Foto 2: Actualmente se cuenta con laminas troqueladas en calibre 26.


Empty space for notes or observations related to Foto 2.





Foto 3: Ahora se instala canal T Americano calibre 26 para la caída del agua pluvial.


Empty space for notes or observations related to Foto 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  X

DURANTE  X

POSTERIOR  X

DEPARTAMENTO:	Quiche	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xecax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14130065-43	27/06/2024	Foto1: proyecto finalizado 27/06/2024



Foto1: proyecto finalizado 27/06/2024




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP:



Firma y Sello Director Centro Educativo:

