



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO AZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0535-43	FECHA:	19/03/2024



Foto1: Colocación de Balcones.



Foto 2: Sustitución del sistema electrico.



Foto 3: Sustitucion de estructura de soporte de madera por estructura de metal.



Foto 4: Sustituir puertas de los baños de madera por puertas de metal.




Foto 5: Sustituir puerta de metal.




Foto 6: Sustituir 6 inodoros de niños y niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. D. P.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P

