



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Asentamiento las Violetas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0536-43	FECHA:	20/06/2024



FOTO 1: Módulo 4, sustitución de inodoros



FOTO 2: Módulo 1, sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



FOTO 3: MÓDULO 4, Sustitución de mingitorio.




FOTO 4: Módulo 4, Sustitución de pila.



FOTO 5: Módulo 4, Sustitución de inodoro.



FOTO 6: Módulo 4, Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Asentamiento las Violetas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0536-43	FECHA:	20/06/2024




FOTO 7: Módulo 4, Sustitución de pila.





FOTO 8: Módulo 3, Sustitución de vidrios.



FOTO 9: Módulo 4, Sustitución de caja de registro.



FOTO 10: Módulo 3, Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público