

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO LAS VIOLETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0536-43	FECHA:	17/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA





FOTO 4. SUSTITUCION DE INODORO



FOTO 5 SUSTITUCION DE MINGOTORIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

