

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO LAS VIOLETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0536-43	FECHA:	17/09/2024




FOTO 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 4. SUSTITUCION DE INODORO







FOTO 5 SUSTITUCION DE MINGOTORIO



FOTO 6 SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--