

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xemamatze
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0537-43	FECHA:	17/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE PORTO DE METAL





FOTO 2: SUSTITUCION DE CANAL PVC




FOTO 3: SUSTITUCION DE VIDRIOS



FOTO 3: SUSTITUCION DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, para ello se agregan más hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

