



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0538-43	FECHA:	11/07/2024



Foto 1: Asi quedaron los sanitarios cuando fueron cambiadas las tasas, a la hora que se termino de ejecutar dicho proyecto.



Foto 2: Asi que el muro perimetral despues de haber culminado el proyecto.



Foto 3: Ahora que se ha ejecutado el proyecto asi quedo la canha del establecimiento



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

