



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XONCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0539-43	FECHA:	15/03/2024




Foto 1: SUSTITUCION DE PISO RUSTICO A CERAMICA




Foto 2: SUMINISTRO DE BALCONES




Foto 3: SUTITUCION DE MALLA DETERIORADA Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTECION.




Foto 4: TECHO DETERIODO DE COCINA, COLOCACION AZULEJO A LAVAMANOS




Foto 5: SUSTITUCION DE PLANCHAS




Foto 6: SUSTITUCION DE VIDRIOS EN VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

