

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vicalama
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0540-43	FECHA:	15/03/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustitucion de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitucion de inodoro



Foto 4: Pintura de muros interiores y exteriores




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

   
Firma y sello del Presidente de la OPF

   
Firma y Sello Director Centro Educativo Público