

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VICALAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0540-43	FECHA:	18/07/2024



FOTO 1: sustitucion de lamina troquelada





FOTO 2: pintura en muros exterior



FOTO 3: SUSTITUCION DE INODOROS



FOTO 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OBF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---