

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEXLÀ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0041-43	FECHA:	13/06/2024




FOTO1 MÓDULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2 MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL




FOTO 3 MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



FOTO 4: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




FOTO 5 MODULO 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



FOTO 6: PINTURA GENERAL: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

