

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xoloché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0545-43	FECHA:	15/03/2024



Foto1: Sustitucion de inodoro



Foto 2: Aplicación de pintura en muros exteriores



Foto 3: Aplicación de pintura en muros exteriores



Foto 4: Reparacion de muro perimetral de blok con tubo AG y malla galvanizada




Foto 5: Reparación de tubo ag y malla galvanizada




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

