

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOLOCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0545-43	FECHA:	18/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE INODORO






FOTO 2: APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO EXTERIORES E INTERIORES





FOTO 3: REPARACION MURO PERIMETRAL



FOTO 4: INSTALACION DE MURO PERIMETRAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotografías.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
