



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vipecbalam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0546-43	FECHA:	15/03/2024



Foto1: Sustrucción de capote de lamina



Foto 2: Sustrucción de capotes de lamina



Foto 3: Sustrucción de lamina por lamina troquelada



Foto 4: Sustrucción de lamina por lamina




Foto 5: Sustrucción de accesorios de inodoro



Foto 6: Sustrucción de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---