



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vipecbalam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0546-43	FECHA:	15/03/2024



Foto1: Sustitución de capote de lamina



Foto 2: Sustitución de capotes de lamina



Foto 3: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 4: Sustitución de lamina por lamina



Foto 5: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 6: Sustitución de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quejchip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	Miguel Cobo Pérez	FECHA:	15/03/2024



Foto 1: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada y soporte de metal



Foto 3: Amplicación de muro perimetral




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--