

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEJCHIP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0549-43	FECHA:	24/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: REPARACION DE ACCESORIOS PARA INODOROS



FOTO 3: SUSTITUCION DE PORTANTE DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE GRADAS



FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL




FOTO 6: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

