



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sumal Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0550-43	FECHA:	15/03/2024



Modulo 1 Foto1: sustitución de chapas, Vidrios transparentes




Modulo 2 Foto 2: Sustitucion de vidrios, sustitución de balcones y sustitucion de chapas



Modulo 3 Foto 3: Sustitución de chapas, sustitucion de vidrios y sustitución de tazas sanitarias.



Modulo 4 Foto 4: Sustitución de puerta de madera a metal, sustitución de lamina por lamina troquelada, sustitucion de estructura de soporte, instalacion de lamina, reparacion de muro de bloc, sustitucion de plancas para pollo.



Modulo 5 Foto 5: Sustitución de lamina por lamina troquelada, sustitucion de estructura de soporte.



Modulo 8 Foto 6: Sustitución de lamina por lamina troquelada, sustitución de estructura de soporte de metal, desinstalacion de lamina existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  