



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUMAL CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0550-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: sustitucion de chapas,



Foto 2: sustitucion de vidrios



Foto 3: sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 4: sustitucion de puerta de madera a metal,




Foto 5: sustitucion de planchas



Foto. 6 Sustitución de balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUMAL CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0550-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 7: sustitucion de estructura de soporte de metal




Foto 8: sustitucion de lamina a lamina troquelada

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

