

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TIJOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0864-43	FECHA:	15 DE MARZO DE 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura portante de madera por metal



Foto 3: Sustitución de estructura portante de madera por metal



Foto 4: Sustitución de estructura portante de madera por metal




Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: Sustitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

