



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM, Cantón Tijom	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tijom, Nebaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0864-43	FECHA:	12/07/2024




Foto1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal galvanizado.



Foto 2: Sustitución de canal de pvc.



Foto 3: Sustitución de bajada de agua pluvial tubo pvc 3".



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26 y sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.




Foto 5: Sustitución de piso liso por piso de granito, aula 1 y corredor.



Foto 6: Sustitución de piso liso por piso de granito. Aula 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

