

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xexuxcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0901-43	FECHA:	13 de marzo de 2,024



Foto 1 Repello en muro



Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 3: Sustitución de tablero de flipones



Foto 4: Sustitución de lamparas de 2x40



Foto 5: Sustitución de cableado Electrico



Foto 6: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

