

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xexuxcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0901-43	FECHA:	23/07/2,023




Foto 1: Repello en muro



Foto 2: Sustitución de tablero de flipones 104 TL412




Foto 3: Sustitución de ducto y tomacorriente



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 5: Instalacion de luz (Interruptor y ducto cableado, tomacorriente y plafonera



Foto 6: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

