



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canaquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0902-43	FECHA:	30/05/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de puertas




Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Pintura en paredes interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Sustitución de mingitorios



Foto 8: Sustitución de azulejo



Foto 9: Sustitución de llaves de chorro



Foto 10: Sustitución de tubería



Foto 11: Reparación de muro perimetral.




Foto 12: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 13: Sustitución de portón.




Foto 14: Repello en paredes



Foto 15: Sustitución de cielo falso




Foto 16: Reparación de paredes de aula, tiene baja altura.



Foto 17: Reparación de gradas.




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPEP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

