



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEUCALVITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0903-43	FECHA:	20/06/2024



Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, capote de lámina para lámina troquelada Y Sustitución de elementos de fijación



Módulo 1: Canal Pluvial por rubro de canales PVC



Módulo 1: Sustitución de pisos de cemento liquido



Módulo 1: Reparación de muro perimetral de block (ambiente interno)





Módulo 1: Sustitución de lampara tipo LED y plafoneras



Módulo 2: Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  