

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cocop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0911-43	FECHA:	19/6/2024




Foto1: MODULO UNO, Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Sustitucion de capotes de lamina por lamina troquelada



Foto 2: MODULO UNO. Mantenimiento de piezas de metal y sustitucion de piezas de matal



Foto 3: MODULO UNO. Mantenimiento de cuatro puestas lijado, cepillado y reparacion de visagras.



Foto 4: MODULO DOS, Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Sustitucion de capotes de lamina por lamina troquelada.



Foto 5: MODULO DOS. Mantenimiento de estructura metalica.



Foto 6: MODULO DOS. Mantenimiento de tres puestas lijado, cepillado y reparacion de visagras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cocop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0911-43	FECHA:	19/6/2024




Foto 7: MODULO UNO, Pintura exterior



Foto 8: MODULO UNO. Pintura Interior




Foto 9: MODULO DOS. Pintura exterior



Foto 10: MODULO DOS. Pintura exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

