



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cocop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0911-43	FECHA:	24/09/2024



MODULO I Foto1: Sustitución de lámina, popr lamina troquelada.




MODULO II Foto 1. Pintura Exterior.



Foto 2 Mantenimiento de puertas.



Foto 2 Pintura Exterior.




Modulo 2 Foto 1: Mantenimiento de estructura metalica.




Foto 2 Pintura Interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

