





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                                |                                |                      |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                         | MUNICIPIO:                     | Nebaj                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta JV | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Salquil Grande |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-1179-43                  | FECHA:                         | 10/08/2024           |



Foto1: Colocación de block de pared



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres y Familia



  
Firma y Sello Director del Establecimiento Educativo Público

