



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Salquil Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-1179-43	FECHA:	13/8/2024



Foto 1: Sustitución de estufa rural



Foto 2: Sustitución de tubería



Foto 3: Sustitución de lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de soporte de metal por metal



Foto 5: Sustitución de calales pvc



Foto 6: Sustitución de pila de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Salquil Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-1179-43	FECHA:	13/8/2024



Foto 7: Sustitución de puertas



Foto 8: Sustitución de barranda de metal




Foto 9: Sustitución de ventana





Foto 10: Instalación de tubería principal pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Realizar el número de hojas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Realizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Familiar



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

