



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtupil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4873-43	FECHA:	15/03/2024



Pintado y cambio de chapa de puerta

Foto1: Pintado y cambio de chapa de puerta



Remodelación de torta de cemento

Foto 2: Remodelación de torta de cemento



Cambio de portón

Foto 3: Cambio de porton



Mejoramiento de puerta de baños

Foto 4: Mejoramiento de puerta de baños



Repello de pared

Foto 5: Repello de pared



Pintado de aulas, dentro y fuera

Foto 6: Pintado de aulas dentro y fuera

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtupil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4873-43	FECHA:	15/03/2024



Remodelación de ventana

Foto 7: Remodelación de ventana



Cambio de Vidrios

Foto 8: Cambio de vidrios



Foto 9: Mantenimiento a estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público