

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtupil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4873-43	FECHA:	15/03/2024



Foto 1: Pintado de aula



Foto 2: Torta de cemento remodelada



Foto 3: Porton cambiado



Foto 4: Puerta de un servicio sanitario sustituido




Foto 5: Pared repellado




Foto 6: Pintado de aulas dentro y fuera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtupil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4873-43	FECHA:	15/03/2024



Foto 7: Estructura de ventana remodelada de metal



Foto 8: Vidrios sustituidos



Foto 9: Pila reparada



Foto 10: Puertas de aulas pintadas




Foto 11: Chapas sustituidas de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la CPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---