



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES TURANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4982-43	FECHA:	



Módulo 1: Sustitución de piso de ladrillo a piso de concreto



Módulo 1: Sustitución de piso de ladrillo a piso de concreto



Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y sustitución de estructura portante de madera por metal.



Módulo 1: Sustitución de Lámina y Sustitución de estructura de soporte de madera por metal .



Módulo 2: Sustitución de puertas de madera a metal, lamina a lamina troquelada y sustitución de inodoros.



Módulos 1 y 3: Colocación de canales y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos en las hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

