



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tix Txun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-5280-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Modulo 1. Mantenimiento de Lamina troquelada.



Modulo 1. Mantenimiento de Puertas



Modulo 1. Sustitución de Pisos



Modulo 1. Mantenimiento de ventanas.



Modulo 2. Sustitución de muro de block, techo y puerta.



Modulo 2. Sustitución de Estufa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Moises Diego Santiago Brito



Firma y sello del Presidente de la OPE



Pedro Santiago Brito
Firma y Sello Director Centro Educativo Público