

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiche | MUNICIPIO: | Nebaj |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro Oficial de Preprimaria Bilingue | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Xeucalvitz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-13-5770-41 | FECHA: | 15/03/2024 |



sustitucion de canales de metal por pvc



Sustitución de cubierta de lamina



sustitucion de inodoro



Foto 4: sustitucion de ventanas




Foto 5: Sustitución de puertas de madera a metal



Foto 6: Sustitucion de puertas de madera a metos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|  Firma y sello del Presidente de la Comisión de Consejo Educativo |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|

