

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEUCALVITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-5770-41	FECHA:	18/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 3: REPARACION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



FOTO 4: SUSTITUCION DE CANAL PVC

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN EDUCATIVA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

