



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
C O S T A R I C A



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIZUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-001843	FECHA:	13/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tereso Torian
Firma y sello del Presidente de la OPR

Kenneth
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIZUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-001843	FECHA:	13/09/2024








Foto7: MODULO 2: MANTENIMIENTO DE PUERTA Y SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 8: MODULO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tevesociprian
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público