

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MANGALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0020-43	FECHA:	3/11/2024



Foto1: Modulo 1: Mantenimiento de estructura de metal del techo y sustitución de lamina en mal estado.




Foto 2: Modulo 1: Sustitucion de torta de cemento en mal estado de las dos aulas por piso ceramico.



Foto 3: Modulo 2: Fundición de Torta de Cemento en area del modulo pre fabricado.



Foto 4: Cambio de Chapas por estar en mal estado de todos los modulos.



Foto 5: INGRESO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

