



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAJQUIEJ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0033-43	FECHA:	13/09/2024




Foto1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTICIÓN DE LAMPARAS



Foto 3: MODULO 1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SUSTITUCION DE CANAL




Foto 4: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OFE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público