



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUICHÉ</b>	MUNICIPIO:	<b>SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>CASERIO PAJQUIEJ I</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>14-14-0033-43</b>	FECHA:	<b>15/11/2024</b>



Foto 1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA





Foto 2: MODULO 1: SUSTICIÓN DE LAMPARAS




Foto 3: MODULO 1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SUSTITUCION DE CANAL



Foto 4: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el total de número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

