



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACAJ IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0045-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA




Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS




Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCION DE ACCSESORIOS DE SANITARIOS



Foto 4: MODULO 1: REPARACION DE PISO EN SANITARIOS



Foto 5: MODULO 1: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO



Foto 6: MODULO 1: PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maria Perezchach</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---